


平成 28 年度 今泉小学校 通学路安全対策箇所図



No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	依頼・対応内容	対応者
1	今泉小学校	元今泉1丁目7付近 県道64号沿いの、飲食店とガソリンスタンドの間の脇道	県道64号を北進して元今泉町交差点の信号で左折待ちする車が、飲食店とガソリンスタンドの間の道に強引に左折して入り、今泉アンダー方面にショートカットすることが多い。交通指導員が歩哨しても危険な場面がある。(通過283名)	朝7:30~8:00の間の車両進入規制	警察
2		東雲通り(今泉小学校西側、南進道路)	東雲通りの北進側は、昨年の下水工事に伴い道路が平坦だが、南進側は凹凸が激しく、雨天時に児童への車両からの水跳ねが多い。(通過283名)	車道の路面補修	宇都宮市
3		元今泉4丁目8付近 県道64号沿い、烏山信用金庫前の車道~歩道にかけて	当該部分がへこんでおり、雨天時に大きな水たまりができ、歩行に難がある。(通過10名)	車道~歩道の路面補修	栃木県