


雀宮中央小学校 通学路安全対策箇所図



| No. | 学番 | 学校名     | 道路 | 所管 | 依頼箇所          | 依頼箇所の状況                                                                                                                     | 依頼内容            | 対応機関 |
|-----|----|---------|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1   | 47 | 雀宮中央小学校 | 市道 | 南  | 雀宮町445-15付近道路 | 4号線の渋滞を避ける抜け道となっていて、通勤時には交通量も多く、スピードも出ている。歩道がなく、外側線が消えかけているので、車両がすれ違う時には歩行者に接近し危険である。【10人】                                  | ・外側線の引き直し       | 市    |
| 1   | 47 |         | 市道 | 南  | 雀宮町445-15付近道路 | 4号線の渋滞を避ける抜け道となっていて、通勤時には交通量も多く、スピードも出ている。歩道がなく、外側線が消えかけているので、車両がすれ違う時には歩行者に接近し危険である。【10人】                                  | ・車両への注意喚起看板設置   | 市    |
| 2   | 47 | 雀宮中央小学校 | 市道 | 南  | 雀宮中央小南進道路     | 通勤時の交通量が多く、速度制限を超えて走行している車も見受けられる。電柱が路側内にあるのでそれを避けるため車道に出て歩くこともある。また道路の水はけが悪く、雨天時には広範囲にわたり水たまりができ、車によって水をかけられてしまう事もある。【74人】 | ・車両への注意喚起対策(看板) | 市    |
| 2   | 47 |         | 市道 | 南  | 雀宮中央小南進道路     | 通勤時の交通量が多く、速度制限を超えて走行している車も見受けられる。電柱が路側内にあるのでそれを避けるため車道に出て歩くこともある。また道路の水はけが悪く、雨天時には広範囲にわたり水たまりができ、車によって水をかけられてしまう事もある。【74人】 | ・道路の水たまり対策      | 市    |

