


令和元年度 宝木小学校 通学路合同点検箇所図



学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
宝木小学校	1 駒生町1094西側付近交差点	押しボタン式信号機はあるが、自動車の通行量が多くスピードを出して走行する車が見られる。【101人】	押しボタン式信号機の青信号の延長 注意喚起の路面標示の補修	警察 宇都宮市
	2 (1) 駒生町3366-2交差点	いずれの道路も幅員が狭いにも関わらず、登下校の時間帯は通勤等の抜け道として利用する車が多い。児童が多く通過しているが、横断歩道がないため、車両は止まらずに走行している状況である。【650人】	横断歩道設置のためのたまり場として地権者の了解を得る	学校 地域
	(2) 駒生町3367-82交差点		横断歩道の設置	警察
(3) 駒生町3364-37交差点	「止まれ」標識の更新		警察	
3	学校北門からの南北道路	路側帯の段差が大きいため、水たまりができやすくなっている。【220人】	南北にある横断歩道を東西方向へ移設 道路の舗装部分の修復及び排水構造の見直し	警察 宇都宮市