


平成 28 年度 陽南小学校 通学路安全対策箇所図



No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	依頼・対応内容	対応者
1	陽南小学校	大和1丁目11付近 小学校と陽南プールの間の北側歩道のガードレール	当該場所のガードレールの足2か所が腐食しており、ガードレールに児童が寄りかかるなどした場合に、ガードレールもろとも車道に転落し、ケガや交通事故にあうことなどが懸念される。(通過96名)	歩道ガードレールの補修	宇都宮市
2		陽南3丁目12付近 栃木県自動車学校南側の道路	登校時間帯に本道路の車の通行量が多くスピードも出ており、歩道がないため車との接触が懸念される。(通過11名)	路面の制限速度表示の書き直し、路側帯の設置	警察