平成 29 年度　今泉小学校　通学路合同点検箇所図

【合同点検メンバー】
教育委員会，学校
宇都宮市：技術監理課・道路管理課・
　道路保全課・道路建設課・生活安心課
栃木県宇都宮土木事務所
宇都宮東警察署



№	学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
1	今泉 小学校	東雲通りと宇農前通りの交差点付近（市道25号線・東雲通り側）	本校側から北進し，宇農前通りと東雲通りの交差点を過ぎると，車道と歩道の境界に縁石がなくなる。JR宇都宮線のアンダーがあるためか，通行量も多い。信号の変わり目には速度を上げて忙しく右左折していく車も多く，危険を感じる。【通過125名】	「通学路注意」路面標示の検討	宇都宮市
				注意喚起看板の設置	宇都宮市
2		ココス宇都宮今泉店とガソリンスタンドの間の道（市道1571号線）及びその周辺（県道64号）	信号待ち時に強引に左折して今泉アンダー方面に抜ける車が多い。さらに自転車専用通行帯が切れているため，自転車が歩道に入ってきて，交差点を南進・西進する300名近い児童との接触が心配。登校時に交通指導員をガソリンスタンド前と元今泉交差点に1名ずつ配置しているが，かなり心配。【通過289名】	自転車通行帯設置（矢羽）の検討	栃木県
				時間帯通行規制の実施（済）	警察
3		烏山信用金庫横の通り（県道64号）	歩道に設置されている点字ブロックで，マンホールの蓋にかかる部分のゴムが劣化しはがれているため，危険である。また，歩道のブロックが浮き上がり，ガタガタした状態になっており，つまづきやすく危険である。【通過289名】	点字ブロックと歩道ブロックの修繕希望	栃木県