平成 28 年度　海道小学校　通学路合同点検箇所図

【合同点検メンバー】
教育委員会，学校，ＰＴＡ，地域関係者
宇都宮市：技術監理課・道路管理課・
道路保全課・道路建設課・生活安心課
宇都宮東警察署



No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	依頼・対応内容	対応者
1	海道小学校	海道町11−7付近 小学校西側を南北に走る道路，「菊一建設資材センター」東側	道路脇を流れる用水路に蓋がなく，雨天時は路側帯がぬかるむため，児童が車道を歩くことが多く危険。 （通過118名）	丁字路に停止指導線を新設	宇都宮市
				用水路横の砂利道を舗装し，外側線を引くことを検討	宇都宮市
				用水路の蓋設置について，水利組合へ確認 ※蓋を設置する場合，側溝の取替えも必要（車が蓋の上を通る場合，耐久性が必要）	地域・学校
2		海道小から真西，白沢街道を渡った農道	県道下岡本・上戸祭線に歩道がないため，南北に縦断する市道517～521～1523号線を通り，白沢街道西側，小学校真西方面の農道を通過しており，個々の道路も狭く道路状況が良くないため，改善が必要。	用水路（北西・南2か所）の転落防止柵やカバー等の設置	地域・学校
				「通学路注意」看板を2か所設置（北西の橋・南東部）	宇都宮市
3		海道町42−2付近 小学校入口を東西に走る道路	横断歩道，一時停止の標示，中央線等が薄くなっている。 （通過66名）	横断歩道・一時停止の標示	警察
				中央線等の引き直し	宇都宮市