


田原小学校 通学路安全対策箇所図



No.	学番	学校名	要望No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
64	65	田原小学校	2	県道	東	上田原町1084-1、富岡橋付近	交通量が多い場所であるが、横断歩道が劣化し薄れている。【6人】	警察	横断歩道の更新

