


# 令和元年度 田原小学校 通学路合同点検箇所図



学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
田原小学校	県道63号線バイパス通り, 学校東方面	交通量が非常に多く、スピードを出して走行する車が多い。緑石が低く運転を誤って歩道に車が侵入した際には重大事故につながる危険性がある。【138人】	ポストコーンの設置 児童に対する安全指導	栃木県 学校地域
	上田原町1542-4付近T字路	北進する道は一時停止の標識と停止線はあるものの、左手にある民家の壁に遮られ見通しが悪いため、停止線で止まらない車がある。また、東進してきた車が右折に南進する際も同様に見通しが悪く、児童が横断する際、危険な状況である。【26人】	横断歩道の補修 植栽の伐採 注意喚起看板の設置	宇都宮市
	下田原378付近, 県道73号線T字路	T字路交差点に南進してくる道路が下り坂になっており、左折して東進する際、横断歩道が見えにくい。【17人】	ストップマークの設置 注意喚起の路面標示の設置	学校地域 宇都宮市
			道路反対側を歩行	学校地域