


五代小学校 通学路合同点検箇所図



No.	学番	学校名	要望No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
60	52	五代小学校	2	市道	南	五代小北側道路	細い道路であるが、車の通りが多い。横断歩道がないところを児童が横切って登校している。【100人】	市	注意喚起看板の更新

