


令和元年度 五代小学校 通学路合同点検箇所図



No	学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
1	五代小学校	国道121号線(宇都宮環状線), 北若松原5差路のライジングガーデン交差点	交差点で児童が信号待ちをしている場所に, 横断歩道を横切って車がファミリーマートの駐車場に入っていく。また, 道路反対側の待機場所にもボールがない。[43人]	ポストコーンの設置	栃木県
				道路の補修	宇都宮市
				排水穴の清掃	
2		学校西側の正門付近	正門から道路に出る時に, 左右の見通しが悪い。[362人]	カーブミラーの設置	宇都宮市