


令和元年度 今泉小学校 通学路安全対策箇所図



学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
1 今泉 小学校	白楊前通り、ヤマダ電機西側セブンイレブン交差点	車両の通行が多い上、直進に加え、右左折する車も多い。そのような中、交差点の横断歩道、自転車横断帯の白線が薄くなっている。【238人】	横断歩道及び自転車横断帯の補修	警察
2	東宿郷4丁目27、NTT東日本栃木支店北西角交差点	道路南側にある空き家が朽ちかけ、植物が覆っており信号機が見えにくい。【48人】	植物の伐採	宇都宮市