


上河内中央小学校 通学路合同点検箇所図



No.	学番	学校名	要望No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
76	62	上河内中央小学校	1	県道	東	中里町167-1付近	A)車の通りが多く、なかなか横断できない状況である。【6人】	警察	横断歩道の更新
77	62							警察	一時停止線の更新
78	62							警察	道路標識の更新(様式変更)
79	62	上河内中央小学校	2	市道	東	上河内中西側道路	B)登校の時間帯に、車、自転車の往来が多く、安全に登校できない状況である。【14人】C)交差点で車が止まりにくい状況にある。【109人】	市	外側線の更新
81	62							市	横断旗の設置
82	62							警察	横断歩道の更新
83	62	上河内中央小学校	3	市道	東	中里町2661-1、上河内自治センター前通り付近	歩道の緑石がなく、登下校等の歩行に危険。また、緑石がないために、路上駐車があると登下校時に児童が車道に出なくてはならない状況である。【95人】	市	注意喚起看板の設置
84	62							地域	通学路の見直し
85	62	上河内中央小学校	4	市道	東	中里町384-8付近	交差点及びその南の交差点では西側に横断歩道がなく、下校時は左側通行になっており、該当箇所はスピードを出して走行する車が多いので危険な状況である。また該当箇所付近の横断歩道が薄くなっている状況である。【70人】	警察	横断歩道の更新