

姿川中学校 通学路合同点検箇所図



No.	学番	学校名	要望 No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
123	中17	姿川中学校	1	市道	南	東浦町21付近	職員が立哨指導を行い、学級指導等行っているが、安全に通学できていない状況である【200人】	市	注意喚起看板の設置 「とび出し注意」
124	中17							市	自転車版ストップマークの設置
125	中17							市	停止指導線の更新
126	中17							市	「速度おとせ」の路面標示更新
127	中17							警察	一時停止線の更新
128	中17							警察	止まれの路面標示更新

