


雀宮中央小学校

通学路合同点検箇所図

対策箇所

スクールゾーン
路面標示

スクールゾーン範囲



No.	学番	学校名	要望 No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
54	47	雀宮中央小学校	1	県道	南	雀宮駅西側交差点	中央線のない狭小道路で歩道はなく、児童は右側路側帯(道路西側)を南下して登校してくるが、交差点の横断歩道が東側1か所しかないため、横断歩道の手前で道路(抜け道)を横断してから横断歩道を渡っている。交通指導員がついているが、車両の確認をしながら2か所の横断を見ることが難しい状況にある。【127人】	市	注意喚起看板の設置
55	47							市	停止指導線の設置の検討

