



平成 28 年度 宝木小学校 通学路合同点検箇所図

【合同点検メンバー】

教育委員会、学校、PTA、地域関係者、
宇都宮市：技術監理課・道路管理課・
道路保全課・道路建設課・生活安心課
宇都宮中央警察署



No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	依頼・対応内容	対応者
1	宝木小学校	宝木町1丁目2585付近 大谷街道から護国通りに抜ける道路。 宇大附属特別支援学校近辺	朝は多くの車が抜け道に使っており、道幅が狭くカーブがあり、カーブミラーがあるが光の反射で見通しが悪く、車も減速しないで通り過ぎるため危険。	横断歩道の設置検討(交差点西側) 交差点の南北の側道の一時停止線・「止まれ」標識の修繕 外側線を横断歩道の周辺に設置	警察 警察 宇都宮市