豊郷中央小学校　通学路合同点検箇所図



No.	学番	学校名	要望No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応者	対応内容
8	34	豊郷中央小学校	1	他	東	富士見ヶ丘4-34　付近	通学路脇の樹木が道路までせりだしてカーブミラーが隠れてしまっている。また傾いていて，大雪時などに倒れてくる可能性もある。【182人】	地域	依頼内容に同じ
9	34	豊郷中央小学校	2	市道	東	長岡町94-1　長岡町431　付近	道幅が狭く，交通量も多いが，路肩の白線や「カーブ注意」の文字がほとんど見えない【8人】	宇都宮市	路面標示の再塗装
10	34	豊郷中央小学校	3	県道	東	川俣町722付近	道路標示の薄れがある。歩道のがほとんどない（複数個所）【22人】	栃木県	新規内容である矢印等の路面標示について対応予定
								警察	道路標示の補修
11	34	豊郷中央小学校	4	県道	東	川俣町637付近	通学路脇の住宅にごみが山積みになっていて歩道にも張り出している。衛生的にもよくない【22人】	栃木県・宇都宮市	依頼内容に同じ