


豊郷中央小学校 通学路合同点検箇所図



A 判定									
No.	学番	学校名	要望 No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
39	34	豊郷中央小学校	1	市道	中央	長岡町1258－56付近	長岡街道の緑ヶ丘団地入口付近の見通しの悪いカーブのところで歩道が狭くなっている。車道と歩道の境に縁石がなく、登下校する児童のすぐとなりを車両が通過していく現状である。【440人】	市	注意喚起看板の設置
40	34							市	ポストコーンの設置（設置可能か確認後）
41	34							警察	速度制限路面標示の更新
42	34							警察	一時停止線の更新
43	34							警察	交通標識の更新
44	34	豊郷中央小学校	2	県道	東	川俣町438－1付近	北進・南進車両はかなりのスピードを出して交差点を通過している。児童のみで信号のない横断歩道を渡るのは大変難しい状況にあり、交通指導員と地域ボランティアが毎朝立哨しているが、なかなか停車しない現状もある。【15人】	市	横断旗の補充
45	34							地域	横断方法の指導

B 判定									
No.	学番	学校名	要望 No.	道路	所管	依頼箇所	依頼箇所の状況	機関	対応内容
36	34	豊郷中央小学校	4	県道	東	川俣町722－1付近	山田橋の歩道の東側に段差があり、自転車で通行する中学生がバランスを崩して小学生の方に倒れそうになることがある。（西側は舗装してもらい改善されている。）【20人】	県	歩道の舗装