


平成 30 年度 陽南小学校 通学路合同点検箇所図



学校名	依頼箇所	依頼箇所の状況	対応内容	対応者
陽南小学校	大和1-7-11付近 宮原球場通りの一部(市道125号の一部)	路側帯が狭い上に電柱があり、交通量が多く危険 [通過人数 9名]	「通学路注意」の注意喚起看板の設置 2箇所(南方向に) 横断歩道の修繕	宇都宮市 警察
	大和1-6と1-7を分ける川 陽南プール北東部の橋(市道995号の一部)	ガードレールが変形していて、鋭利な部分や隙間が生じていて危険 [通過人数 92名]	旧宮原球場西口のたまりについて、市スポーツ振興課と調整 たまりの整備後、押しボタン信号設置の検討 児童への横断方法の指導	宇都宮市警察 学校
			ガードレールの修繕	宇都宮市