


平成 27 年度 陽南小学校 通学路合同点検箇所図

【合同点検メンバー】
教育委員会，学校，
宇都宮市土木管理課，宇都宮市道路建設課，
宇都宮市道路保全課，
宇都宮南警察署，宇都宮市生活安心課

- 対策箇所
- スクールゾーン
- 路面標示
- スクールゾーン範囲



No.	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道1060, 1191号線	道幅が狭く交通量が多い。交差点に歩道やガードレールがないため、右左折車の巻き込みの危険がある。	新川橋の柵設置を検討。 水路脇空き地の歩道としての利用調査	宇都宮市 宇都宮市
2	市道125, 995号線	道路が狭く、カーブで見通しが悪い。歩道部分に電柱があり歩行者と自転車が接触する危険がある。また、交差点で児童が信号待ちをする際、待機場所が狭く、車との接触の危険がある。	安全指導（道路西側歩道の有効活用）。	学校

